

Mokr  Obleky

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



#FACING REALITY

Vítejte ve společnosti Waterproof, výrobce oceňovaných vysoce kvalitních potápěčských obleků a doplňků. Waterproof byla založena v Göteborgu ve Švédsku v roce 1984. Tajemství úspěchu Waterproof je velmi jednoduché. Sami se aktivně potápíme! To je jediný správný způsob, jak zjistit, kde je potřeba, a podle toho se přizpůsobit. Praktické zkušenosti, zabudované přímo do našich obleků, spolu s nekonečnou zvědavostí, jak rozšířit hranice potápění.

Tomu říkáme čelit realitě.

OBSAH

Označení, varování a pokyny	5
Obecná upozornění	6
Teplotní podmínky	7
Vodotěsná celosvětová záruka	8
ES přezkoušení typu a typ obleku	8
Montážní oblek	9
Kontrola obleku	9
Oblékání neoprenu	10
Sundání neoprenu	11
Před potápěním	11
Návod na údržbu	12
Údržba a opravy	16
Úklid	16
Skladování	17
Životnost	18
Označení produktu	19
Piktogramy	20
Likvidace	22
Příslušenství a náhradní díly	22
Součástí dodávky	22
Velikosti	23

Uživatelský manuál

Tyto pokyny se týkají modelů vodotěsných potápěčských obleků: W1, W4, W5, W7, W8, W30, W50, W80, SD Combat, SD4.

Značení, varování a pokyny



Tento symbol se používá k upozornění na rizika a nebezpečí, která mohou vést k úmrtí nebo vážnému zranění.



Tento symbol se používá, když je třeba dodržovat speciální pokyny a pro zvláště užitečné informace.

Určené použití

Gratulujeme k zakoupení nepromokavého neoprenu! Tento oblek byl pečlivě vyroben z nejkvalitnějších materiálů. Při rozumné péči vám bude sloužit mnoho let. Potápění v neoprenu zvyšuje vaše pohodlí a bezpečnost.

W1, W4, W5, W7, W8, W50, W80, SD Combat, SD4, SD Neoflex.

Tyto obleky vám poskytnou tepelnou ochranu ve vodě i pod vodou.

W30

Tyto obleky nabízí určitou mechanickou ochranu proti vnějším vlivům. Tepelná ochrana těla ve vodě a pod vodou je pod tepelnou výkonnostní třídou D dle. podle EN14225-1

Obecná varování



Tento oblek smí používat pouze osoba, která prošla specifickým školením v jeho používání nebo která je pod dohledem uznávaného instruktora potápění.



Vztlak obleku se bude měnit v závislosti na hloubce.



Některé materiály použité v tomto obleku mohou způsobit alergické reakce.



Rizika mohou vzniknout v důsledku přehřátí nebo podchlazení, což může za extrémních okolností vést ke smrti.



Bezpečné fungování obleku závisí na dobré fyzické kondici uživatele a na potápěčském prostředí. Upravte své vybavení a potápěčské aktivity podle aktuálních podmínek.



Tepelná izolace se ztrácí s rostoucí hloubkou vody. Vyberte si ten správný oblek pro váš plánovaný ponor a teplotu vody.



Více informací naleznete v kapitole Teplotní podmínky.



Používejte pouze obleky, které vám sedí. U nepadnoucích obleků může nastat nebezpečí, jako je podchlazení nebo zúžení.

Teplotní podmínky

Je pro vás důležité mít na sobě vhodný oblek pro odpovídající teplotu vody. Chcete-li si poradit, můžete se podívat na následující tabulku.

OBLEK	Třída tepelné odolnosti neoprenového materiálu	Rozsah teploty vody v °C
W1, W8 5 mm	C	16-24
W1, W8 7 mm	B	10-18
W4, W7 5 mm	C	16-24
W4, W7 7 mm	B	10-18
W5	D	>22
W50	C	16-24
W80	A	7-12
SD4 / SD COMBAT/SD NEOFLEX	A	7-12

W30 není oblek podle normy EN14225-1. Třída tepelného výkonu je pod „TŘÍDA D“ díky měkkému tenkému neoprenu.



Uvedené teplotní rozsahy byly stanoveny podle EN14225-1 měřením tepelného odporu materiálů obleku. Jedná se o laboratorní test, při kterém se nebere v úvahu přesnost přizpůsobení anatomicky tvarovaným oblekům, těsným manžetám nebo plynotěsným zipům, jako u obleků POLOSUCHÝCH. Neexistuje žádné obecné pravidlo, který neopren by se měl nosit při jaké teplotě vody. Vliv má fyzická kondice potápěče, jeho tělesná stavba, pracovní výkon a pracovní podmínky.

CELOSVĚTOVÁ ZÁRUKA WATERPROOF

Waterproof poskytuje původnímu kupujícímu záruku na produkty zakoupené od prodejce Waterproof na vady materiálu a zpracování po dobu dvou let. Nákup musí být ověřen platným prodejním dokladem. Záruka se vztahuje na běžné přístrojové potápění a nevztahuje se na poškození v důsledku špatného zacházení, zanedbání, nesprávného používání, neautorizovaných oprav nebo úprav, nedostatečné údržby nebo běžného opotřebení. Nedostatek správné údržby způsobí abnormální poškození.

Záruční nároky je třeba uplatnit u prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Prodejce doručí výrobek společnosti Waterproof spolu s kopií nákupního dokladu a podrobně popsanou reklamací. Odesílatel je odpovědný za náklady na dopravu. Vodotěsný, pokud je to oprávněná záruční reklamace, opraví nebo vymění produkt dle vlastního uvážení bez poplatku. Pokud vadný výrobek není k dispozici, Waterproof si vyhrazuje právo jej nahradit podobným výrobkem srovnatelné hodnoty. Vadný výrobek, který byl vyměněn, je majetkem společnosti Waterproof. Po opravě/výměně bude produkt bezplatně zaslán zpět prodejci. Pokud se zjistí, že výrobek nespadá do tohoto programu Waterproof, vyhrazuje si právo účtovat manipulační poplatek.

ES přezkoušení typu a typ obleku

Zde popsané obleky jsou certifikovány podle nařízení (EU) 2016/425 OOP a překračují minimální požadavky normy EN14225-1:2017. Rizika zjištěná v hodnocení rizik jsou prezentována na základě výše uvedených varování.

CE

Waterproof zaručuje, že určené výrobky splňují požadavky a že Waterproof plní své povinnosti týkající se Nařízení (EU) 2016/425 OOP.

Odkaz na nařízení (EU):

eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0425

EN14225-1:2017

Níže uvedené obleky byly testovány nezávislou institucí v souladu s požadavky evropských norem EN14225-1:2017.

Kopii těchto norem si můžete vyžádat od své národní normalizační organizace.

ES posouzení typu provedl:

RINA SERVICES SPA (No. 0474)

Via Corsica, 12 -16128 Genova, Italy

Tel. +39 010 53851

Fax. +39 010 5351000

Pro Obleky:

W1 5 mm, W1 7 mm, W4 5 mm, W4 7 mm, W5, W7 5 mm, W7 7 mm, W8 5 mm, W8 7 mm, W50, W80, SD Combat, SD4

Odkaz na prohlášení o shodě: www.waterproof.eu

Sestavení

Váš oblek bude doručen kompletně smontovaný.

Kontrola obleku před potápěním

Zkontrolujte, zda není oblek poškozen. Pokud je oblek poškozen, nepotápějte se s ním. Oblek musí být zkontrolován v autorizovaném servisu a v případě potřeby opraven.

- Sundejte všechny prsteny, hodinky a šperky s ostrými hroty.
- Nenoste nic, co by mohlo oblek poškodit.
- Ujistěte se, že je zip řádně namazán.
- Přetažení zipu přes překážku může zip zlomit.
- Před vstupem do vody se ujistěte, že je zip zcela uzavřen.

Po potápění zkontrolujte oblek

- Po ponoru opláchněte oblek čerstvou vodou. Vyčistěte zip od nečistot.
- Oblek dobře vysušte, uvnitř i venku.

Oblékání neoprenového obleku

1. Rozepněte neoprenový oblek, ujistěte se, že je oblek zcela rozepnutý.
2. Začněte chodidly a nohama. Jakmile budete mít neopren seřazený, přetáhněte si neopren přes chodidlo a kotník a postupně jej protahujte přes koleno jednu nohu po druhé. Ujistěte se, že všechny vycpávky neoprenu jsou správně zarovnané. Neměly by tam být žádné velké vrásky nebo záhyby. Jakmile je neopren nahoře kolem poloviny stehen, přehodte na druhou nohu. Pokud jste vy nebo neopren mokrá a máte potíže s jeho navlékáním, zvažte použití plastových sáčků nebo ponožek na nohy. To může usnadnit. Cvičte rolády a vlnky v neoprenu při pohybu po nohou.
3. Jakmile bude oblek na obou nohách přes polovinu stehen, jemně oblek přetáhněte přes boky, dokud nebude šev těsně přiléhat k vašemu rozkroku. Nyní si oblek vytáhněte přes trup a na ramena.
4. Vkládejte jedno rameno po druhém. Použijte stejnou metodu jako u nohou. Buďte opatrní s nehty na lýtce. Jemně vytáhněte oblek do paží a poté jej zvedněte na hrud'
5. Pokud máte neopren se zadním zipem, požádejte přítele, aby vám pomohl se zipem. Sáhnutí a pokus o zip sám může zatížit zip i oblek, což by mohlo poškodit švy obleku nebo zuby v zipu. Použijte popruhovou rukojeť na konci zipu.
6. Zapněte suché zipy přes zip a v oblasti krku. Tím se zabrání rozepínání zipu a váš oblek bude vodotěsnější. Upravte také těsnění paží a nohou a zapněte zipy na pažích a nohavicích. Pokud máte boty, kapuci nebo rukavice, ujistěte se, že jsou správně nainstalované, abyste dosáhli co nejlepšího utěsnění, aby se do obleku nedostala voda.

Před ponorem

Vyvažte se správně na nový oblek.

Věnujte nějaký čas správnému vyvážení. Spolupracujte se svým prodejcem, nebo instruktorem, abyste se se svou potápěčskou výstrojí cítili uvolněně a pohodlně.

Ovládání vztlaku

Před potápěním ve volné vodě si nacvičte ovládání vztlaku s celou svou výstrojí v kontrolovaných podmínkách v chráněném vodním prostředí.

Svlékání neoprenového obleku

1. Kompletně rozepněte oblek nebo požádejte buddyho, aby jej rozepnul, pokud se jedná o neopren se zadním zipem. Rozepněte rukávy a nohavice.
2. Sundejte si neopren z krku a ramen. Sundejte neopren z krku a dolů na ramena. Abyste ho sundali z ramen, pomůže vám vsunout palec mezi rameno a neopren.
3. „Sloupněte“ oblek vašich paží. Jeden po druhém sundejte ruce z neoprenu. Ujistěte se, že používáte spíše konečky prstů než nehty. Vytáhněte každou paži úplně z rukávu a nechte paže naruby.
4. Stáhněte ji dolů po trupu a bocích. Sloupněte si oblek z trupu jako banán. Pak ho přetáhněte přes boky jediným pohybem. Pokud potřebujete, zavlňte se, abyste si neopren protáhli přes hýždě.
5. Srolujte neopren po nohách. Když se dostanete ke kotníkům, dejte ruku dovnitř neoprenu a použijte ji k otevření neoprenu, zatímco vysunujete nohu. Opakujte s druhou nohou.

Pokyny pro péči



Dlouhodobé vystavení teplu, ozónu, chlóru nebo UV záření způsobuje rozklad neoprenu.

suchý zip (pokud ho váš oblek má)

Suchý zip je srdcem vašeho obleku a jeho nejdražší součástí. Při správné péči může zip vydržet po celou dobu životnosti obleku. Všechny zipy jsou před opuštěním továrny testovány a tlakově testovány. Suché zipy se mohou poškodit pouze špatnou manipulací. Zacházejte prosím opatrně. Za zipy poškozené nesprávným použitím nemůžeme převzít odpovědnost.



Při otevírání a zavírání zipu se ujistěte, že zuby jsou v zákrytu a že nosná páska není zalomená. To obvykle vyžaduje dvě ruce.

Kovový zip

- Po potápění očistěte zip sladkou vodou a ujistěte se, že jste odstranili veškeré nečistoty z mezi zuby zipu. Před uskladněním zip osušte.
- Namažte zip parafínem nebo včelím voskem.
- Mazejte pouze na vnější straně zubů. Postačí velmi malé množství vosku.
- Ujistěte se, že máte zip vždy navoskovaný.
- Vyhněte se lepkavým voskům, protože mají tendenci přitahovat písek a písek.



NEPOUŽÍVEJTE silikon, silikonový sprej nebo lubrikanty na bázi ropy. Tyto produkty mohou poškodit zip a oblek. Před každým ponorem zkontrolujte zip a ujistěte se, že funguje hladce.

Uložení kovového zipu

Oblek skladujte a přepravujte s otevřeným kovovým zipem. Když je zip otevřený, je velmi pružný. V zavřeném stavu se může při přepravě snadno rozbít.

Zip tvarovaný plastem

- Udržujte zip čistý, aby se do těsnění nezachytily částice a zůstalo otevřené.
- Při zavírání jezdec se vyvarujte bočnímu namáhání šňůrek zipu.
- Posuňte jezdec v přímém směru zipu.

- Nepoužívejte sílu k překonání zablokování nebo pokud se jezdec zahákne na zpevňujícím popruhu (je-li nainstalován). Zatáhněte zpět, odstraňte příčinu zablokování, opatrně uzavřete a držte podélníky paralelně.
- Nepřetěžujte tkaničky otevřeného zipu na koncích v bočním směru.
- Když zip nepoužíváte, udržujte jej v suchu a mimo sluneční záření.



Waterproof používá různé typy plastových zipů. Zkontrolujte, zda máte YKK Aquaseal® nebo TIZIP Masterseal 10, a postupujte přesně podle pokynů.

Pokyny pro péči o zip TIZIP Masterseal 10

Operační síla

Otevírání a zavírání TIZIP MasterSeal 10 vyžaduje mírnou tažnou sílu na jezdec. Pro uvolnění jezdcu zipu z doku použijte mírně více síly. Mírné namazání zipu pomáhá snížit tažnou sílu na dokovací konec. Zip nepotřebuje speciální údržbu.

Stabilita

Zip TIZIP MasterSeal 10 z hlediska pevnosti a odolnosti je velmi dobrý. Je však třeba se vyvarovat ostrého ohýbání nebo kroucení. V zavřeném stavu má TIZIP MasterSeal 10 pevnost v křížovém lomu minimálně 200 N/cm.

Skladování a přeprava

Pro skladování, dlouhodobé i krátkodobé a při přepravě doporučujeme ponechat zip uzavřený. Uzavřený zip chrání těsnící břity před nečistotami a poškozením.



Vyhňte se vysoké vlhkosti a teplotám nad pokojovou teplotou!

Mazání

Na obou koncích zipu TIZIP MasterSeal 10 je třeba čas od času namazat konce dokovacích bodů. Používejte prosím originální mazivo TIZIP nebo jiné dostupné mazivo na zipy. Opatrně naneste na dokovací koncové plochy na přední, zadní a vnitřní straně zipu. Opakujte před dlouhodobým skladováním a ponechte zip zavřený. Mazání provádějte pouze když je dokovací oblast suchá.



Zip TIZIP MasterSeal 10 je vysoce odolný proti poškození způsobenému nečistotami nebo pískem. Pokud jsou však přítomny nečistoty nebo písek, měl by být zip čištěn mýdlem a vodou. Částice nečistot mohou ovlivnit funkci těsnění, pokud se zachytí mezi profily zipu. Pokud se zip TIZIP MasterSeal 10 používá k ochraně života nebo citlivého materiálu, je třeba před každým použitím důkladně zkontrolovat jeho funkčnost, těsnost a čistotu.

Pokyny pro péči o zip YKK Aquaseal®

Chytré použití zipů

Při používání pomalu pohybujte jezdcem. Úhlové vytažení může způsobit chybné zapojení prvku zipu a může mít za následek špatnou vodotěsnost nebo poškození zipů. Je třeba se vyvarovat přetažení horního a spodního dorazu. Zip AQUASEAL® je citlivý na degradaci UV zářením, mačkání, delaminaci a opotřebení třením. Muchláni nebo skládání zipu může ovlivnit jeho výkon.

Čištění

Doporučuje se pravidelné čištění čistou vodou a použití vhodného lubrikantu, aby se zabránilo poškození pásky a těsnění. Nečistěte chemicky ani neperte v pračce.

Mazání



Po vyčištění zipu doporučujeme nanést na zip lubrikant, aby byla zachována správná funkce a vodotěsnost.

Naneste mazivo na horní dok, jak je znázorněno na obrázku. Mazivo se poté rozdělí podél prvků zipu několikanásobným pohybem jezdce.

Skladování

Při skladování zipy neskládejte ani neohýbejte. Prosím, neskladujte oblek/zboží za okolností, kdy bude teplota vyšší než 60 °C (140 °F). Skladujte se zcela uzavřeným zipem, dávejte pozor, abyste jej neohnuli. Skladování v otevřené poloze po delší dobu způsobí ohnutí zipu. Pokud k tomu dojde, jsou možné mírné netěsnosti.

Údržba a oprava



Údržbu a opravy musí provádět vodotěsná autorizovaná servisní centra.

Čištění

Po ponoru

Po potápění oblek opláchněte sladkou vodou a věnujte zvláštní pozornost čištění od písku a soli v oblasti zipu. Oblek občas umyjte jemným mýdlem.



Sušte oblek otevřený ve stínu na věšáku.

Pro dezinfekci nás kontaktujte na emailu info@deepspirit.cz



Jiné čisticí prostředky lze použít pouze se souhlasem společnosti Waterproof.

Skladování

Obleky by se neměly věšet po delší dobu na úzkých ramínkách, protože materiál obleku může být namáhán v místech, kde přechází přes ramínko. Použijte extra široká ramínka speciálně navržená pro uložení neoprenu (WP Hanger). Obleky nikdy neskladujte v tašce, mohlo by dojít k trvalému pomačkání materiálu obleku.

Oblek skladujte mimo zdroje tepla a mimo zdroje UV záření (zejména slunečního záření), protože obojí může rychleji degradovat materiály. Pokud oblek delší dobu nepoužíváte, uložte jej na širokém ramínku na chladném a suchém místě.



Nenechávejte oblek v autě v horkém počasí. Přejděte k bodu „zipy“ a přečtěte si, jak skladovat různé typy zipů.

Chraňte svůj oblek před ostrými předměty.

Maximální doba skladování

Za optimálních skladovacích podmínek lze vyloučit výrazné zhoršení vlastností výrobku po dobu 3 let. Proto je maximální doba skladování po prvním použití 3 roky.

Optimální podmínky skladování

- Normální pokojové klima (referenční: 65% vlhkost, 21 °C)
- Chráněno před světlem a bez mechanických, chemických a fyzikálních vlivů
- Pravidelné kontroly (každých šest měsíců)

Životnost



Podle nařízení (EU) 2016/425 OOP osobní ochranné prostředky (OOP) má být definována doba použitelnosti, po jejímž uplynutí může stárnutí materiálu zhoršit ochranné funkce OOP.



Informace o skladování naleznete v kapitole „Skladování“.
Maximální životnost nelze zaměňovat se záruční dobou.



Informace o záruce naleznete v kapitole "celosvětová záruka Waterproof“.

Maximální provozní životnost

Maximální životnost je 10 let. Začíná prvním použitím a končí po 10 letech používání. Životnost může skončit dříve, pokud má oblek vady, které znemožňují další použití. Poznamenejte si datum prvního použití na kontrolní tabulku a pomocí vodotěsného pera na samotný oblek.



Pokud toto datum není vyznačeno na obleku nebo tabulce, pak se pro výpočet životnosti použije datum nákupu. Pokud není datum nákupu známo, bude sloužit datum výroby.

Maximální životnost

Maximální životnost (expirační stáří) je 13 let. To se vypočítá sečtením 3 let maximálního úložiště + 10 let maximální provozní životnosti.

Chcete-li zjistit datum výroby nebo svého obleku, přečtěte si kapitulu „Štítky produktů“.



Doporučení pro použití OOP v průmyslovém sektoru. Pravidelné nebo intenzivní používání a/nebo extrémní podmínky, jako jsou ostré hrany a chemické vlivy, vedou ke zkrácení životnosti. Dodavatel to musí vzít v




úvahu při vytváření politiky a analýzy rizik na pracovišti. Zhotovitel musí zaznamenat datum prvního použití (první uvedení obleku do provozu) do dokumentace v tabulce údržby, aby byly dodrženy směrnice o životnosti.

Značení výrobků

Na výrobku se nacházejí následující štítky:

The diagram shows a vertical product label with the following sections and callouts:

- Top section:** "Designed and Developed by WATERPROOF® Sweden". Callout: "Název výrobku - číslo varianty výrobku".
- Size and Gender section:** "W1 7mm", "011-123-00", "M", and a human figure with height and chest measurements. Callout: "Velikost a Pohlaví".
- Lot and Barcode section:** "LOT", a barcode, and the number "1619500110008". Callout: "Výrobní číslo".
- GTIN section:** A second barcode and the number "7340018506808". Callout: "Světové obchodní číslo výrobku (GTIN)".
- Norms and CE Marking section:** Various icons including a book, a shield with a star, a circular icon with a factory, and a hand icon. Text: "EN 14225-1:2017", "Nylon: 17%", "Rubber: 83%", and the CE mark. Callout: "Norma a CE značení".
- Address section:** Icons for recycling and disposal. Text: "WATERPROOF DIVING INTERNATIONAL AB Industrivägen 39 S-433 61 Partille Sweden" and "Made in China". Callout: "Adresa".

 Zobrazený štítek se může lišit od vašeho obleku. Vysvětlení piktogramů naleznete v kapitole "piktogramy".

Piktogramy

Piktogram	Vysvětlení
	Typ obleku: Suchý oblek. Piktogram potápěče s potápěčskými brýlemi a šnorchlem symbolizuje potápěče, symbol odkazuje na nepromokavý oblek.
	Typ obleku: Neopren. Piktogram potápěče s potápěčskými brýlemi a šnorchlem symbolizuje potápěče, symbol odkazuje na neopren.
	Datum výroby. Vně je v kružku vyznačen rok výroby, uvnitř je uveden měsíc. Označení je označeno tečkou v odpovídajících polích. Centrální symbol představuje výrobní závod.
	Vzácně mohou použité materiály vyvolat alergické reakce! Symbolizuje ruku s podrážděním kůže, která představuje celé tělo a všechny alergie.
	Vztlak se může měnit s hloubkou. Existuje riziko, že se vztlak obleku bude měnit v závislosti na hloubce. Uprostřed piktogramu je zobrazen potápěč. Šipky ukazují změnu vztlaku v závislosti na hloubce vody.
	Tento oblek smí používat pouze osoba, která prošla specifickým školením v jeho používání nebo která je pod dohledem uznávaných instruktorů potápění. Piktogram je třída se zobrazenými studenty a učiteli.
	Označení pro dámský nebo pánský model. - X pod Mr.: Pánský model - X pod Lady: Dámský model - X pod Lady a Mr.: Žádný genderově specifický model
	Velikost obleku. - Krabice: Velikost podle tabulky Waterproof. - Piktogram těla A: Výška těla v cm (palcích) B: Obvod hrudníku v cm (palcích)

Piktogram Vysvětlení

	Před použitím si přečtete pokyny Před potápěním si přečtete celý tento návod k použití. Nedodržení pokynů v tomto návodu může mít za následek vážné zranění nebo smrt.
	Symbole v této uživatelské příručce se používají ke zdůraznění rizik a nebezpečí, která mohou vést ke smrti nebo vážnému zranění.
	Třída tepelného výkonu podle EN14225-1
	Výrobní číslo
	Číslo šarže
	Ruční praní s teplotou maximálně 30 ° C (86 ° F)
	Nežehlit
	Nesušit v sušičce
	Nebělit
	Sušit ve stínu
	Nečistit chemicky

Likvidace

Pokud chcete oblek zlikvidovat, odneste jej do místního recyklačního střediska nebo se obraťte na místní společnost pro nakládání s odpady.

Příslušenství a náhradní díly

Mějte na paměti, že příslušenství a náhradní díly musí být schváleny společností Waterproof.

Rostoucí nabídku příslušenství najdete u svého prodejce, v produktových katalozích nebo na internetu na www.waterproof.cz

Součástí dodávky

SD4

- Kukla

SD COMBAT

- Kukla

Velikosti

Pánské W1, W4, W5, W7, W8, SD4, SD COMBAT	XS, S, S/t, M, M+, M/t, ML, ML/t, L, L+, L/t, XL, XL/t, XXL, XXL/t, 3XL/t+
Pánské W30	3XS, XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL, 3XL
Pánské W50, W80	XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL, 3XL
Dámské W1, W4, W5, W7, W8, SD4, SD COMBAT	XS, S, M, M+, M/t, ML, ML/t, L, L+, L/t, XL, XXL
Dámské W30	3XS, XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL, XXL
Dámské W50, W80	XXS, XS, S, M, ML, L, XL, XXL, XXL